



TECHNICALBUILDINGADVICE

Technical Building Advice B.V.
Schoppenstede 31
7491 HK Delden
T: 074-3767255
E: info@tbanl.nl

Uw situatie:

Retour ventilatiekanalen kunnen na verloop van tijd, door ophoping van stof, overlast veroorzaken.

De retourkanalen in uw object zijn inmiddels al vele jaren in gebruik, tijdens diverse controles is gebleken dat de retour kanalen vervuild zijn met stof dat wordt meegezogen uit de aangesloten vertrekken.

Deze stof is op de eerste plaats een walhalla voor bacteriën en ook nog eens een geweldig transportmiddel voor bacteriën. Tevens is het zo dat bij sterke vervuiling de luchtbalans en de capaciteit van de luchtbehandeling wordt aangetast.

Door bovenstaande situatie worden onderstaande aspecten aangetast;

- Hygiëne
- Behaaglijkheid
- Veiligheid (stofverbranding)
- Hoger energieverbruik (maximaal 10%)

Onze oplossing:

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren, inregelen, en oplossen c.q. adviseren van constatering, kortom prestatieborging van werktuigkundige en regeltechnische installaties. Onze oplossingen zijn altijd gerelateerd aan uw primair proces.

Het reinigen van luchtkanalen doen wij dan ook op een wijze die het zorgproces zo min mogelijk verstoort. Daar waar nodig zullen wij de kanalen reinigen buiten de zorgtijden.

De luchtkanalen worden gereinigd met ons natuurlijk reinigingspoeder, Cleanproof-Care dat op een specialistische wijze wordt aangebracht. Doordat het ons poeder doordringt, tot moeilijk en traditioneel niet bereikbare plaatsen zal het kanalenstelsel geheel gereinigd worden.

Tevens biedt onze werkwijze nog twee grote voordelen namelijk;

- Kanalen worden gedesinfecteerd
- Antistatische laag achterblijft
- Weinig overlast tijdens de reiniging

Onze werkzaamheden controleren wij middels, foto's en video-opnamen. Vanzelfsprekend laten wij onze opdrachtgevers meekijken.



Voor de behandeling



Na de behandeling

Wij hebben oog voor uw situatie.